UNIVERSIDADE MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL

Av.Goiás, 3.400 Barcelona
09550-051 - São Caetano do Sul-SP
Fone: 4239-3350 / Fax: 4239-3215 email: compras@online.uscs.edu.br

Razão Social: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ TeleFax: _____ Contato: _____

Data: ____/____/_____

Hora: ____:_____

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2.02.04.0028-0 | Manutenção corretiva em equipamentos audiovisuais alocados no Hospital Simulado e no Laboratório de Habilidades do Cur	UN	1,000			

Total da Estimativa:

Observação:

1) Mesa De Áudio / Marca: Phonic / Mod. Am55 / Patrimônio 0356907 / Defeito Informado: Não Liga - Solução: Troca Da Fonte E Reparo Conector
2) Mesa De Áudio / Marca: Phonic / Mod. Am55 / Patrimônio 035593 / Defeito Informado: Não Liga - Solução: Troca Da Fonte E Reparo Conector
3) Amplificador De Áudio / Marca: NCR / Mod. Ab100 / Patrimônio 037318 / Defeito Informado: Interferência/Ruído - Solução: Reparo De Placa Lógica E Transformador
4) Amplificador De Áudio / Marca: NCR / Mod. Ab100 / Patrimônio 037317 / Defeito Informado: Interferência/Ruído - Solução: Reparo De Placa Lógica E Transformador
5) Amplificador De Áudio / Marca: NCR / Mod. Ab100 / Patrimônio 037316 / Defeito Informado: Interferência/Ruído - Solução: Reparo De Placa Lógica
6) Amplificador De Áudio / Marca: NCR / Mod. Ab100 / Patrimônio 035615 / Defeito Informado: Interferência/Ruído - Solução: Reparo De Placa Lógica
7) Amplificador De Áudio / Marca: NCR / Mod. Ab100 / Patrimônio 035610 / Defeito Informado: Interferência/Ruído - Solução: Reparo De Placa Lógica
8) Amplificador De Áudio / Marca: NCR / Mod. Ab100 / Patrimônio 035594 / Defeito Informado: Interferência/Ruído - Solução: Reparo De Placa Lógica
9) Amplificador De Áudio / Marca: NCR / Mod. Ab100 / Patrimônio 037315 / Defeito Informado: Interferência/Ruído - Solução: Reparo De Placa Lógica
10) Amplificador De Áudio / Marca: NCR / Mod. Ab100 / Patrimônio 035614 / Defeito Informado: Interferência/Ruído - Solução: Reparo De Placa Lógica
11) Cabo De Áudio / Mod. Xlr Fêmea/Macho / Sem Patrimônio / Defeito Informado: Não Funciona - Solução: Troca De Conector
12) Cabo De Áudio / Mod. P10-P2 Mono/Estéreo / Sem Patrimônio / Defeito Informado: Não Funciona - Solução: Troca De Conectores E Testes
13) Microfone De Mesa / Marca: Csr / Mod. Gm22 / Patrimônio 035580 / Defeito Informado: Interferência No Som - Solução: Limpeza Da Base, Troca Do Cabo
14) Caixa De Som 01 / Marca: Philco / Patrimônio 47719 / Defeito Informado: Conector P2 Fêmea No Aparelho - Solução: Troca De Conector De Áudio P2 Fêmea Pj-317
15) Caixa De Som 02 / Marca: Philco / Patrimônio 47718 / Defeito Informado: Conector P2 Fêmea No Aparelho - Solução: Troca De Conector De Áudio P2 Fêmea Pj-317
16) Caixa De Som 03 / Marca: Philco / Patrimônio 47721 / Defeito Informado: Conector P2 Fêmea No Aparelho - Solução: Troca De Conector De Áudio P2 Fêmea Pj-317
17) Caixa De Som 04 / Marca: Philco / Patrimônio 47722 / Defeito Informado: Conector P2 Fêmea No Aparelho - Solução: Troca De Conector De Áudio P2 Fêmea Pj-317
18) Caixa De Som 05 / Marca: Philco / Patrimônio 47726 / Defeito Informado: Conector P2 Fêmea No Aparelho - Solução: Troca De Conector De Áudio P2 Fêmea Pj-317
19) Controle De Projetor / Marca: Benq / Sem Patrimônio / Defeito Informado: Botao De Ligar Não Funciona - Solução: Reparo De Um E Outro Sem Conserto
20) Controles De Projetor / Marca: Epson / Sem Patrimônio / Defeito Informado: Vazamento De Pilha, Não Funciona - Solução: Reparo De 4 E 4 Sem Conserto
21) Cabo De Áudio / Mod. P2 Stereo(M) X Rca(M) 1,5mts / Sem Patrimônio / Defeito: Sem Conectores - Solução: Montagem, Conectorização E Testes
22) Cabo De Áudio / Mod. Rca Duplo(M) X Xlr(F) 1mt / Sem Patrimônio / Defeito: Sem Conectores - Solução: Montagem, Conectorização E Testes
23) Cabo De Áudio / Mod. P10(M) X Rca Duplo(M) 2m / Sem Patrimônio / Defeito: Sem Conectores - Solução: Montagem, Conectorização E Testes
24) Cabo De Áudio / Mod. Xlr(M) X Xlr(F) / Sem Patrimônio / Defeito: Sem Conectores - Solução: Montagem, Conectorização E Testes
25) Cabo De Áudio P10(M) X P10(M) / Sem Patrimônio / Defeito: Sem Conectores - Solução: Montagem, Conectorização E Testes

UNIVERSIDADE MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL

Av.Goiás, 3.400 Barcelona
09550-051 - São Caetano do Sul-SP
Fone: 4239-3350 / Fax: 4239-3215 email: compras@online.uscs.edu.br

Razão Social: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ TeleFax: _____ Contato: _____

Data: ____/____/_____

Hora: ____:_____

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total

26) Cabo De Áudio / Mod Xlr(F) X P10(M) / Sem Patrimônio / Defeito: Sem Conectores - Solução: Montagem, Conectorização E Testes

Condição de Pagamento: _____

Validade da Proposta: _____ Prazo de Entrega: _____

_____

Responsável pela Empresa